

# COMUNICADO



Coquimbo, Domingo 14 de Mayo 2017 - **18:00 Horas**

Estimados (as) Colaboradores (as):

Entregamos reporte con estado para la faenas de **LAMBERT**:

## **Informativo de Novedades para la faena:**

- ♦ Lambert de encuentra en tarea de normalización/Reposición.
- ♦ El personal **sube normalmente a faena por las rutas habituales.**
- ♦ Quebrada de Santa Gracia dejó de escurrir líquidos, eso permitió que se repusiera ruta Islón.
- ♦ Se trabaja en recuperación caminos San Antonio y mina Rubio.
- ♦ Planta operativa 100 %, salvo energía Conafe en que a partir del lunes se trabajará en reposición cables cortados.

*Cualquier cambio a dicha condición se informará oportunamente.*

Les Saluda,

**Gerencias Operaciones Lambert, Seguridad y RRHH**  
**Compañía Minera San Gerónimo**

---

**Compañía Minera san Gerónimo**  
*"Minería regional, Minería Responsable"*

## Continuación Comunicado...

Coquimbo, **Viernes 12 de Mayo 2017 - 12:00 Horas**



### Accesos

- ♦ Acceso a Faena Talcuna cortado, Ruta D-215 cortada en diferentes puntos producto de la fuerza hidráulica del agua que baja por la Quebrada Marquesa y los diferentes elementos que arrastra.

### Planta Talcuna

- ♦ Funcionamiento básico para condiciones de emergencia climática, con personal mínimo necesario para ello. Condiciones normales en esos términos.
- ♦ Bajada de Quebrada Marquesa bien resistida por el muro de gaviones construido para proteger la Planta frente a dicho evento, como también los esfuerzos en la Quebrada de Marquesa que protegen los Tranques antiguos del sector.
- ♦ Descarga desde Minera Talcuna, ubicada cerro arriba de las instalaciones de San Gerónimo, bien controlada por pretilas, no reviste riesgo por el momento.

### Mina Subterránea 21 de Mayo

Operación minera suspendida, sólo con personal básico. Sin novedades que reportar.

### Mina Tugal y Sector Condoriaco

- ♦ Operaciones mineras suspendidas. Acceso a Mina, por la Cuesta Tugal cortado, solo con personal de vigilancia resguardado.

### Tranque de Relaves Humo Corral

- ♦ Tranque operando en condición básica de contingencia, sin problemas, sólo con personal básico definido para monitorear y controlar condiciones de emergencia climática, particularmente el manejo del agua de retorno a planta y el funcionamiento de los canales de contorno, todo lo cual no presenta problemas.

### Tranque de Relaves Socorro N°6, La Higuera y Socorro N°5

- ♦ Canales de contorno funcionando con normalidad, Tranques sin novedad.

---

**Compañía Minera san Gerónimo**

*“Minería regional, Minería Responsable”*