

COMUNICADO



Coquimbo, Julio 13 de 2015 - **11:00 Horas**

Estimados (as) Colaboradores (as):

Informamos que a la hora del presente comunicado La situación en **FAENA TALCUNA** es la siguiente :

SITUACIÓN GENERAL:

- ◆ No se registran incidentes con personas.
- ◆ Comunicación telefónica , solo contacto interno a través de anexos.
- ◆ Comunicación celular ok
- ◆ Comunicación Radial Ok, canal Cuesta y Frecuencia 2
- ◆ Cruce de acceso a West cortado, se colocan conos de advertencia.
- ◆ Camino principal restringido solo camioneta 4 x4, Velo. Max 40 Km/ H; Proveedores y EE.CC deben coordinar con el área de contratos.
- ◆ Tranque Humo Corral sin Novedades, en recolección de antecedentes para Sernageomin.
- ◆ Badén Jaime Henríquez, con socavación en pretil.
- ◆ Cruce curva 32 cortado, se señala con conos.
- ◆ Acceso Túnel de Ventilación, Piso Socavado.
- ◆ Sistema de Energía con energía de respaldo, se produce caída de poste en sector Media Luna Marquesa.

SITUACION PLANTA TALCUNA:

- Planta Detenida por pérdida de suministro eléctrico por caída de poste.
- Acumulación de agua en zona de acopio de concentrado.
- Puente colgante operativo sin inconvenientes.
- Zona de ingreso a planta por garita, badén con paso de agua a velocidad y caudal mínimo, sin pérdida de conectividad.
- Camino con presencia de agua acumulada y barro.
- Personal básico presente el Planta según lo establecido en Plan de Contingencias Climáticas.

Les Saluda,

Área de Comunicaciones

Gerencias de Seguridad y RRHH
Compañía Minera San Gerónimo

Compañía Minera san Gerónimo

"Minería regional, Minería Responsable"